Esquadrão VF-1

O SO MITIHARU, ao realizar uma inspeção em uma aeronave AF-1, constatou que a mangueira de suprimento de combustível do motor estava torcida. Apesar da localização de difícil acesso, o SO Mitiharu, graças ao seu elevado conhecimento técnico e comprometimento com a segurança, conseguiu identificar tal anormalidade, evitando assim uma possível ocorrência aeronáutica.

Ao SO-AV-MV JADSON MITIHARU OGASSAWARA, nosso BRAVO ZULU!